

**PROGRAM DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A POLUĂRILOR
ACCIDENTALE
2013 - 2014**

**COMPONENTA COLECTIVULUI CONSTITUIT PENTRU
COMBATEREA POLUĂRILOR ACCIDENTALE**

TABEL NR. 1

NR. CRT.	NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIA/LOC DE MUNCĂ	ADRESA	TELEFON	RĂSPUNDERI
0	1	2	3	4	5
1	Frankfurt Tiberiu	Steel Shop manager/ Secția Oțelărie	Hunedoara Piața Florilor nr2 bl. Cos. ap 11 B	0724537778	Coordonează întreaga activitatea la nivelul secției Oțelărie
2	Dincan Ovidiu	inginer oțelarie	Deva aleea Saturn, bl. 6A ap.23	233343 0726333957	Coordonează întreaga activitate la nivel de atelier
3	Zgripcea Laurentiu	Manager Tehnic	Hunedoara str. Aренеi nr. 3, bl A ap. 30	0720444548	Coordonează activitatea la nivelul Direcției Tehnice
4	Ianăși Dumitru	Șef secție adj. Mentenanță Oțelărie	Hunedoara B-dul Republicii nr. 3 bl. B5 ap. 14	719096 0726333985	Coordonează activitatea la nivelul secției Oțelărie.
5	Macovei Cristi	Rolling Mills manager / Laminare	Hunedoara str. 22 Decembrie bl.CM3 ap.30	0724212734	Coordonează întreaga activitate în Laminorul profile economice
6	Vonica Ilie	Deputy manager / Laminor profile	Hunedoara str. Sarmisegetusa nr.2	0724204681	Coordonează întreaga activitate în Secția Laminor Profile
7	Conache Nelu-Dorel	Deputy manager Producție / Laminare	Hunedoara str. Stejarilor nr. 63	719074 0729019200	Coordonează întreaga activitate în Secția Laminor Profile
8	Popa Mircea	Șef schimb / Lam. profile	Str. Zambilelor nr.4, bl.18, ap.20	0728987382	Coordonează activitatea la nivel de schimb
9	Guran Emil	Șef schimb / Lam. profile	Hunedoara str. Independentei nr. 1, bloc 1, ap. 101	0728987382	Coordonează activitatea la nivel de schimb
10	Simulei Cornelia	Inginer Continuous Improvement / Laminor Profile	Hunedoara, Str. George Enescu nr. 4, ap. 18	0720400974	Responsabil CI, responsabil mediu, responsabil 5S
11	Toma Adrian Ioan	Deputy manager Mentenanța / Lam. Profile	Hunedoara, Bd. Corvin nr. 13, Bl. H7/ ap.48	0729009883	Coordonează activitatea de mentenanța în Secția Laminor Profile
12	Hidi Alexandru	Set formate / Lam. Profile	Hunedoara str. Rotariilor nr.51A	0742250434	Coordonează activitatea la cuptoare și linia de laminare
13	Cindea Titel	Șet formate / Lam. profile	Hunedoara Bd. Republicii bl. 3 ap. 12	0730015425	Coordonează activitatea la nivel de atelier
14	Pop Dionisiu	Șet formate / Lam. profile	Hunedoara str. Muresului nr. 5 bl. 2 apt. 42	0742250134	Coordonează activitatea la cuptoare și linia de laminare
15	Mirescu Mihaela	Inginer / Strungaria de cilindri	Hunedoara Str. Mihai Viteazu nr. 9, bloc X4, ap. 46	0729106933	Coordonează întreaga activitate în strungăria de cilindri
16	Ștefan Remus	Strungaria de cilindri	Hunedoara B-dul Dacia nr. 20 ap. 16	710151	Coordonează activitatea la nivel de formate
17	Lemnaru Ovidiu	Strungaria de cilindri	Hunedoara str. Rozelor nr. 1, bl.31, ap. 16	0726811327	Coordonează activitatea la nivel de formate

0	1	2	3	4	5
18	Nagy Constantin	Energetic Shop Deputy manager/ Secția Producție Energetică	Hunedoara B-dul Republicii nr. 10 bl. D8 ap. 31	0726387910	Coordonează întreaga activitate la nivel de secție
19	Buinea Radu	Şef Atelier Utilități Energetice	Hunedoara str. I. L. Caragiale nr. 14 bl. 14 ap. 3	0726333958	Coordonează întreaga activitate la nivel de atelier
20	Ungur Titus	Şef atelier / Electric	comuna Teliucul Superior Sat Izvoare nr 10	0726333960	Coordonează întreaga activitate la nivel de atelier
21	Dumitrasconiu Marius	Şef atelier / Atelier Tracțiune	Hunedoara str. Zambilelor bl. 1 ap. 14	0740579207	Coordonează activitatea în depou și PALD
22	Predescu Elisabeta	Şef Birou Mediu & REACH	Hunedoara bd. Libertatii nr. 7 bl. 14A ap 2	0730066247	Coordonează activitatea de protecția mediului la nivel de societate

CEO

AMIT KUMAR



TABEL NR. 2

**LISTA PUNCTELOR CRITICE DE UNDE POT PROVENI
POLUĂRI ACCIDENTALE**

NR. CRT	LOCUL DE UNDE POATE PROVENI POLUAREA ACCIDENTALĂ	CAUZELE POSIBILE ALE POLUĂRII	POLUANȚI POTENȚIALI	
			DENUMIREA 3	OBSERVAȚII 4
0	1	2		
1	Cuptorul electric nr. 3	- defecțiuni electrice sau mecanice la incinta de insonorizare	zgomet	
2	Instalații hidro TC	- defecte electrice sau mecanice - pierderi accidentale de lubrifianti - infiltrații de apă	lubrifianti	
3	Boxe trafa OE 2	- pierderi de lubrifianti	ulei	
4	Prese balotare Alimentarea oțelărilor	- pierderi de lubrifianti	ulei	
5	Instalația de ungere centralizată cu ulei Laminor	- neetanșetați ale instalației	emulsie ulei	
6	Boxe trafa-	- scurgeri de lubrifianti	ulei	
7	Motoare principale	- deversări de lubrifianti de la lagăre	ulei	
8	Tunel hidraulic + tunel conductie	- scurgeri ulei+apă	ulei	
9	Subsol ungere nr.2 - Lam.Profile	- scurgeri ulei	ulei	
10	Mașina de îndreptat - Lam.Profile	- scurgeri ulei	ulei	
11	Cuptor cu propulsie nr.2 - Lam.Profile	- dereglări computer	CO ₂ , CO	
12	Cuptor cu propulsie nr.3 - Lam.Profile	- dereglări computer	CO ₂ , CO	
13	Predecantor - Lam.Profile	- pierderi țunder din vagoane	țunder	
14	Ferastraie de taiat la rece 1 și 2	- scurgeri ulei	ulei	
15	Roboți pregătire caje	- scurgeri ulei	ulei	
16	Stația de epurare Blooming	- defectarea sistemelor de golire a filtrelor după regenerare (spargeri de vane, conducte, deteriorarea garniturilor la presetupelor și flanșe)	soluție regenerare cu sare	
17	Gospodăria de apă nr. 1	- dereglarea circuitului închis - declanșări electrice	uleiuri suspensii	
18	Stație Pompe Menajeră	- scăderea nivelului apei în stație de pompe care conduce la evacuarea în emisar a produselor petroliere acumulate în canalul menajer	uleiuri suspensii	
19	Stație CAC	- deversări recipiente stocare ulei	ulei	
20	Stații electrice	- avarierea transformatoarelor de putere	ulei	
21	Canal revizie Depoul de locomotive - Secția transporturi	- scurgeri de combustibili	produse petroliere	
22	Rezervoare produse petroliere – Secția transporturi	- scurgeri de combustibili	produse petroliere	

CEO

AMIT KUMAR



TABEL NR. 3 (a&b)

IMISII

Concentrația maximă admisibilă (mg/m ³)			
Substanța poluantă	medie de scurtă durată	medie de lungă durată	
	30 minute	zilnică	lunară
Dioxid de azot	0,3	0,1	-
Dioxid de sulf	0,75	0,25	-
Monoxid de carbon	6,0	2,0	-
Pulberi în suspensie	0,5	0,15	-
Pulberi sedimentabile	-	-	17 g/m ² /lună
			-

STAS 12574 – 1987 (a)

POLUANȚI POTENȚIALI - FACTOR DE MEDIU APĂ

NR. CRT.	POLUANT	LIMITE DE ADMISIBILITATE LA EVACUARE ÎN APELE DE SUPRAFAȚĂ (g/m ³)		POSSIBILITĂȚI DE COMBATERE
		20	60	35°C
1.	Substanțe extracibile	colectare, depozitare intermediară	colectare, depozitare intermediară	racire ape uzate înainte de evacuare
2.	Suspensii			
3.	Aport termic			

NTPA-001 / 2002 (b)



TABELUL NR. 4

**PROGRAMUL DE MĂSURI ȘI LUCRĂRI ÎN VEDEREA
PREVENIRII POLUĂRIILOR ACCIDENTALE**

NR. CRT	MĂSURA SAU LUCRAREA	SCOPUL	RESPONSABILITĂȚI	TERMENE		OBS
				ÎNCEPERE	P.I.F.	
0	1	2	3	4	5	6
1	- Efectuarea reviziilor tehnice electrice și mecanice conform graficelor de Rt - Efectuarea reparațiilor electrice și mecanice conform graficelor de RC1 și RC2 - Finalizarea sistemului de transport praf la peletizor	prevenirea accidentelor tehnice electrice și mecanice	ing. Dancan Ovidiu ing. Ianasî Dumitru	Permanent RC1-24h RC2-48h		
2	- Efectuarea reviziilor tehnice electrice și mecanice conform graficelor de Rt - Efectuarea reparațiilor electrice și mecanice conform graficelor de RC1 și RC2 - Menținerea curățeniei pe căile de rulare și ușile incintei de insonorizare	prevenirea accidentelor tehnice electrice și mecanice	ing. Frankfurt Tiberiu ing. Ianasî Dumitru ing. Dancan Ovidiu	Permanent RC1 RC2		
3	- Efectuarea reviziilor tehnice electrice și mecanice conform graficelor de Rt - Efectuarea reparațiilor electrice și mecanice conform graficelor de RC1 și RC2 - Înlocuirea periodică a elementelor filtrante (pietriș și nisip)	prevenirea accidentelor tehnice electrice și mecanice prevenirea poluării apei de răcire	ing. Dancan Ovidiu ing. Ianasî Dumitru	Permanent		
4	- Efectuarea reviziilor tehnice electrice și mecanice conform graficelor de Rt - Efectuarea reparațiilor electrice și mecanice conform graficelor de RC1 și RC2	evitarea scurgerilor de ulei	ing. Dancan Ovidiu ing. Ianasî Dumitru	Permanent		
5	- Efectuarea reviziilor tehnice electrice și mecanice conform graficelor de Rt - Efectuarea reparațiilor electrice și mecanice conform graficelor de RC1 și RC2	evitarea scurgerilor de ulei	ing. Dancan Ovidiu ing. Ianasî Dumitru	Permanent		
6	- Eliminarea neetanșeităților la utilajele liniilor de laminare - Respectarea programului de revizii și reparații	evitarea scurgerilor de ulei evitarea avariilor la instalațiile de ungere	Pop Dionisiu Pop Dionisiu	Permanent Permanent		
7	- Verificarea subsolurilor și tunelelor de conducție + tunel hidraulic	evitarea pierderilor de ulei	Pop Dionisiu	Permanent		

0	1	2	3	4	5	6
8	- Verificarea periodică a instalației de gaze	eliminarea emisiilor de gaze	ing. Iagar Ioan	Permanent		
9	- Verificarea periodică a lagărelor motoarelor	eliminarea pierderilor de ulei	Băiasu Iulian	Permanent		
10	- Verificarea standurilor de rezervă caje	colectarea uleiului provenit din lagăre	șefi formație mecanic	Permanent		
11	- Verificarea periodică a tunelelor de cabluri	evitarea infiltrațiilor de lubrifianti și eliminare în caz de necesitate	sefi formație electric	Permanent		
12	- Verificarea periodică a transformatoarelor	evitarea scurgerilor de lubrifianti	sefi formație electric	Permanent		
13	- Verificarea și repararea pompelor din subsolurile de ungere si tunelului hidraulic	evitarea scurgerilor de ulei	șefi formație mecanic	Permanent		
14	- Verificarea și repararea pompelor de la mașina de îndreptat	evitarea scurgerilor de ulei	Ing. Pop Dionisiu	Permanent		
15	- Verificare program conducere foc și instalație de gaz metan	reducerea emisiilor de gaze	șefi formație mecanic	Permanent		
16	- Verificarea periodică a instalației de combustie	eliminarea emisiilor de gaze	ing. Iagar Ioan	Permanent		
17	- Verificarea periodică a roboților pentru pregătire caje	evitarea scurgerilor de ulei	Ing. Pop Dionisiu	Permanent		

0	1	2	3	4	5	6
1	- Verificarea periodică a lagărelor motoarelor	eliminarea pierderilor de ulei	Ing. Băiașu Iulian	Lunar		
2	- Verificarea periodică a instalației de combustie	reducerea emisiilor de gaze	Radi Paul	Lunar		
3	- Verificarea periodică a etanșetății bazinelor	evitarea scurgerilor de ulei	Ștefan Remus	La fiecare Rp		
4	- Verificarea etanșetății bazinelor de ungere	evitarea scurgerilor de ulei	Ștefan Remus Lemnar Ovidiu	Permanent		
5	- Lucrări profilactice de întreținere	evitarea poluărilor accidentale	ing. Buftnea Radu	Permanent		
6	- Realizarea campaniilor de colectare și evacuare a tunderului - Colectarea permanentă a uleiului	asigurarea volumului de decantare reducerea concentrației de suspensii și uleiuri	ing. Buftnea Radu ms. Dreghin Simion	Permanent		
7	- Realizarea campaniilor de colectare și evacuare a tunderului - Colectarea permanentă a uleiului	asigurarea volumului de decantare reducerea concentrației de suspensii și uleiuri	ing. Buftnea Radu ms. Dreghin Simion	Permanent		
8	- Colectarea și depozitarea uleiului	evitarea poluărilor accidentale	ing. Buftnea Radu ms. Andrei Adrian	Permanent		
9	- Urnărirea verificărilor profilactice a transformatoarelor de mare putere pentru evitarea avariilor	evitarea scurgerilor de ulei	ing. Ungur Titus ms. Furdul Ioan	Lunar		
10	- Verificarea și curățarea canalelor de revizie locomotive	evitarea scurgerilor de combustibil	ing. Dumitrășconiu M	Permanent		
11	- Verificarea rezervoarelor de produse petroliere	evitarea scurgerilor de combustibil	ing. Dumitrășconiu M	Permanent		
12	- Verificarea deșeurilor depozitate pe halda Buturi si hala SF2	evitarea depozitărilor necontrolate de deșuri	sing. Ursu Nicolae	Permanent		



CEO

AMIT KUMAR

TABELUL NR. 5

COMPONENȚA ECHIPELOR DE INTERVENȚIE

NR. CRT	NUME ȘI PRENUME	ADRESA	TELEFON	OBS.
0	1	2	3	4
SECȚIA OȚELĂRIE				
1	Boiangiu Cristian	Hunedoara, str. G. Enescu nr. 18 bl. 18 ap. 10	0729099209	deputy manager
2	Tabacaru Viorel	Hunedoara, str. Eroilor nr. 13 bl. 47 ap. 3	0724074945	inginer intretinere mecanic
3	Padure Ovidiu	Hunedoara, str. Republicii nr.3, bl.5, sc.A, et.2, ap.3	0729039004	inginer intretinere
4	Bucataru Marius	Hunedoara, str. 22 Decembrie bl. CM3 ap. 30	0724508252	șef schimb
5	Herepean Ionuț	Hunedoara, str. Ghioceilor nr.3, bl.39, ap.5	0728582032	inginer tehnolog
6	Rosculet Radu	Hunedoara, str. Chiziț, nr. 50	0740227599	inginer tehnolog
7	Dumitru Emil Constantin	Hunedoara, str. Dacia, nr.31, bl.7 B, sc. B, et. I, ap. 49	0722655981	șef formație întreț. mecanică
8	Pop Silviu Cosmin	Hunedoara, str. Zambilelor nr.6, bl.20B, et. I, ap.14	0731494084	inginer întreținere
9	Rosculet Radu	Hunedoara, str. Chiziț, nr. 50	0740227599	inginer tehnolog
10	Motorga Mihai	Hunedoara, str. 22 Decembrie Bl. CM3 Ap. 90	0742674183	șef formație întreț. mecanică
ATELIER LAMINOR PROFILE				
1.	Pop Dionisiu	Hunedoara, str. Mureșului Bl. C 41, ap. 67	0742225893	
2.	Hidi Alexandru	Hunedoara, str. Rotarilor nr. 51A	0742250434	
3.	Pal Francisc	Hunedoara, str. Muntenea nr.4 ap.25	0743873380	
4.	Candea Mihai	Hunedoara, B-dul Republicii bl. 3, ap. 12	0730015425	
5.	Mocanu Marin	Hunedoara, Str. Muntenei nr.6 bl.V4 ap.70	0720546780	
6.	Leca Gheorghe	Hunedoara, Str. Intrarea Spicului nr.1 bl.L6 ap.38	0752242394	
7.	Drăgolică Ioan	Ghelar, str. Muncii nr. 2 ap. 6	0741012328	
8.	Simeria Adrian	Bos nr. 54	0757071006	
9.	Popescu Marian	Hunedoara, b-dul Dacia nr.17 bl.A1-4 et.6 ap.21	0723649036	
10	Bobric Ionel	Hunedoara, Str. Muntenei C45 ap.14	0727334272	
11	Toma Adrian	Hunedoara, Str. E. Mărgineanu nr.6 ap. 1	0729019202	
12	Cical Petrica	Hunedoara, Str. Postei nr.5 bl.A4-1 ap.20	0254712701	
13	Ciupe Ioan	Hunedoara, str. Popa Sapca nr.36	0746111490	
14	Băiașu Iulian	Simeria, str. Plevnei nr. 34	0730012943	
15	Podcan Petru	Hunedoara, str. Avram iancu nr. 3 bl. 3 ap.33	0730013255	

**LISTA DOTĂRILOR ȘI A MATERIALELOR NECESARE
PENTRU SISTAREA POLUĂRII ACCIDENTALE**

TABELUL NR. 6

NR. CRT	DENUMIRE UTILAJ/MATERIAL	LOCUL DE UNDE PROVINIE	CINE DESERVEȘTE UTILAJUL	CINE ASIGURĂ MATERIALELE
0	1	2	3	4
SECȚIA OȚELĂRIE				
1	Saci filtrați	Depozitul de investiții	Personalul de întreținere	Secția întreținere oțelărie
2	Aparat sudură electrică și autogenă	Secția întreținere Oțelărie	Personalul de întreținere	Secția întreținere oțelărie
3	Pompe	Secția întreținere Oțelărie	Personalul de întreținere	Secția întreținere oțelărie
4	Piese schimb mecanice	Magazia de materiale Oțelărie	Personalul de întreținere	Secția întreținere oțelărie
5	Piese schimb electrice și electronice	Magazia de materiale Oțelărie	Personalul de întreținere	Secția întreținere oțelărie
6	Nisip, pietriș spălat de râu	Magazia de materiale Oțelărie	Personalul de întreținere	Secția întreținere oțelărie
SECȚIA LAMINOR				
1	Elemente de etanșare	Atelier hidro ungere	Lăcătuși ungere pe schimburi	Atelier laminor profile
2	Pompe duplex	Stații de ungere	Hidi Alexandru	ing. Ionescu Sanda
3	Material absorbant - Rumeguș	Atelier electricieni	Cindea Mihai	ing. Toma Adrian
4	Pompe Cerna, pompe submersibile	Atelier electricieni	Pal Francisc	ing. Toma Adrian
5	Pompă Cerna 66, Lotru 65	Laminor profile grele	șefi formație mentenanță schimb A,B,	ing. Ionescu Sanda
6	Calculator P.C.	Laminor profile grele	ing. Toma Adrian	ing. Toma Adrian
7	Pompe submersibile	Laminor profile grele	șef formație mentenanță schimb A,B,	ing. Ionescu Sanda
8	Furtun de incendiu tip C	Laminor profile grele	șef formație mentenanță schimb A,B,	ing. Ionescu Sanda
9	Găleți, lopeți	Boxe trafo	Cindea Mihai	Sing. Băiașu Iulian
10				

RESPONSABILITĂȚILE CONDUCĂTORILOR/ OPERATORILOR

TABELUL NR. 8

NR. CRT.	DENUMIRE PUNCT CRITIC	SECȚIA	NUME ȘI PRENUME CONDUCĂTOR/OPERATOR	RESPONSABILITĂȚI
0	1	2	3	4
1	Instalație de desprăfuire gaze arse aferentă cuptorului C3 - Oțelărie	SECȚIA OȚELĂRIE	Ianasi Dumitru Padure Ovidiu Macovei Cristian Boiangiu Cristian Mitorga Mihai Dumitru Emil Constantin	exploatare și întreținere instalație de desprăfuire
2	Cuptor electric C3	SECȚIA OȚELĂRIE	Ianasi Dumitru Padure Ovidiu Macovei Cristian Boiangiu Cristian Mitorga Mihai Dumitru Emil Constantin	exploatare și întreținere C3
3	Instalații hidro TC	SECȚIA OȚELĂRIE	Padure Ovidiu TabacaruViorel Mitorga Mihai Dumitru Emil Constantin	exploatare și întreținere gospodărie de apă TC
4	Boxe trato	SECȚIA OȚELĂRIE	Ianasi Dumitru	exploatare și întreținere boxe trato
5	Subsol ungere nr.2	ATELIER LAMINOR PROFILE	ing. Toma Adrian	asigură buna funcționare a instalației de ungere
6	Mașina de îndreptat	ATELIER LAMINOR PROFILE	ing. Podean Petru	coordonează și supraveghează activitatea de prevenire a scurgerilor de ulei
7				

0	1	2	3	4
8	Cuptor cu propulsie nr.2	ATELIER LAMINOR PROFILE	Ing. Spunei Nicolae	coordonează și supraveghează activitatea de prevenire a scurgerilor de ulei
9	Cuptor cu propulsie nr.3	ATELIER LAMINOR PROFILE	Ing. Spunei Nicolae	coordonează și supraveghează activitatea de prevenire a scurgerilor de ulei
10	Predecantor	ATELIER LAMINOR PROFILE	ing. Spunei Nicolae	coordonează și supraveghează funcționarea instalației
11	Cuptor de tratamente	STRUNGĂRIA DE CILINDRI	ing. Mirescu Mihaela	coordonează și supraveghează activitatea de prevenire a pierderilor de țunder din greifer
12	Mașini de rectificat	STRUNGĂRIA DE CILINDRI	Ștefan Remus	coordonează și supraveghează activitatea echipelor de intervenție
13	Mașini unelte	STRUNGĂRIA DE CILINDRI	Ștefan Remus Lemnar Ovidiu	coordonează și supraveghează activitatea echipelor de intervenție
14	Stația de epurare Blooming	SECȚIA PRODUCȚIE ENERGETICĂ	Ms. Andrei Adrian	coordonează, instruește, supraveghează activitatea și intervine pentru remedieri
15	Gospodăria de apă nr.1, Gospodăria de apă nr. 2 Stație pompe menajeră	SECȚIA PRODUCȚIE ENERGETICĂ	ms. Dreglin Simion	coordonează, instruește, supraveghează activitatea și intervine pentru remedieri
16	Stație CAC	SECȚIA PRODUCȚIE ENERGETICĂ	ms. Andrei Adrian	coordonează, instruește, supraveghează activitatea și intervine pentru remedieri
17	Stații electrice	SECȚIA PRODUCȚIE ENERGETICĂ	ms. Furdul Ioan	coordonează, instruește, supraveghează activitatea și intervine pentru remedieri
18	Depoul de locomotive	SECȚIA TRANSPORTURI	Dumitrasconiu Marius.	verifică pompele submersibile, colectează scurgeri combustibili
19	Atelier vagoane	ATELIER TRACȚIUNE	Dumitrasconiu Marius.	supraveghează activitatea de prevenire a scurgerilor de combustibili
20	Rezervoare produse petroliere	ATELIER TRACȚIUNE	Dumitrasconiu Marius	supraveghează activitatea de prevenire a scurgerilor de ulei



CEO
AMIT KUMAR

LISTA UNITĂȚILOR CARE ACORDĂ SPRIJIN ÎN CAZUL APARIȚIEI
UNEI POLUĂRI ACCIDENTALE

NR. CRT.	DENUMIREA UNITĂȚII	ADRESA	TELEFON/FAX	PERSOANA DE LEGĂTURĂ
1	SC APA PROD SA Hunedoara	bd. Republicii nr.5	712007 fax 713038	dir. ing. Ungur S.
2	SC PROSERV SA Hunedoara	Piața Iancu de Hunedoara nr. 1	718488	adm. Hărau Lucian
3	Detășamentul de Pompieri Militari ai municipiului Hunedoara	bd. Republicii nr.9	112	lt. col. Zoran Ștefan

CEO
AMIT KUMAR

